



Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá

Apdo. 816-07753, Panamá 1. Rep. de Panamá. Correo: dinasepi@bomberosdepanama.gob.pa Tel.: 512-6115 Fax: 512-6125

Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (División de Seguridad y Prevención de Incendios)

Departamento de Inspecciones Técnicas y Visado de Proyectos

CERTIFICADO DE CONSTRUCCIÓN

Zona Regional: Colón Estación Local: Colón N° 0703
FECHA: 9/11/16 Distrito: Donoso Corregimiento: Cocle del Norte
CONCEDIDO A: FQM Construcción y Desarrollo, S.A (FCD) - Abdul Sanchez Lic # 95-006-034
DIRECCIÓN: Punta Ricon, Cocle del Norte, Donoso, Prov. Colón
PROPIETARIO: Manera Panamá
N°S. de SERVICIO: 08826 CÓDIGO DE COBRO: 2000004 VALOR DE LA OBRA: \$ 50,000.00

Detalle del trabajo: Construcción de una Edificación para la cocina -
comedor del componente G.R. (una sola planta, Piso de
concreto, paredes perimetrales de paneles metálicos tipo Sandwiches
y paredes interiores de bloque y techo de Zinc.
Área aproximada 754.37 m². el plano cuenta con 13 hojas.
Cuenta con los Permisos: Eléctrico N° 0169, S.A.C.I. #: 0131
Roubo de copo N° 8368

FINCA No.: — ROLLO: —
TOMO: — ASIENTO: —
FOLIO: — DOCUMENTO: —

Por la DINASEPI





Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá

Apartado 816-07753, Panamá 1. Rep. de Panamá. Correo: dinasepi@bomberos.gob.pa Teléfonos Panamá Centro: 512-6413 / 512-6449
Panamá Este: 296-7834; Panamá Oeste: 253-1284; Colón: 475-3022; Coclé: 997-9222; Veraguas: 998-4996; Herrera: 996-3734;
Los Santos: 996-9117; Chiriquí: 775-4213; Bugaba: 770-6211; Bocas del Toro: 758-6571

Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios

PERMISO ELÉCTRICO

ZRCO Nº 0169

Estación Local: Colón Fecha 9 / 11 / 2016
Solicitud Servicio Nº 08826 Recibo de Caja Nº 8368
Profesional Idóneo Roderick Javier Garcia Montoya.
Profesión Ingeniero Electromecánico
Licencia Nº 2012-024-015
Tipo de Instalación Comercial
Unidades 1 Edificación
Interruptor Principal 400AMP Sistema 208/120V.
Propietario Municipalidad de Panamá
Constructora FQM Construcción y Desarrollo, S.A (FCD)
Ubicación Punta Rincón, Coclé del Norte - Donoso Prov. Colón
Lote o Finca Nº —
Código de cobro de inspección R000004

OBSERVACIÓN: Instalación de luces, tomas corrientes, gaseas acondicionadas.
La fuente de alimentación es un generador eléctrico propio (550KVA,
manga un voltaje de 480).
Permiso de construcción N° 0703/16

[Firma]
Por DINASEPI



Impreso en los talleres del BCBRP

NOTA: Este documento es de uso de esta oficina como requisito para el trámite del Certificado de Ocupación.



Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá

Apartado 816-07753, Panamá 1. Rep. de Panamá. Correo: dinasepi@bomberosdepanama.gob.pa Teléfonos Panamá Centro: 512-6115 Fax: 512-6125; Panamá Este: 296-7551, Fax: 296-8376; Panamá Oeste: 253-1284 Fax: 253-1284, Arraiján: 259-8782 Fax: 259-3146; Colón: 475-3026 Fax: 475-3025; Coclé: 997-9222 Fax: 997-9223; Veraguas: 998-1115 Fax: 998-3136; Herrera: 996-5852 Fax: 996-4375; Los Santos: 996-8477 Fax: 966-9117; Chiriquí Telefax: 775-4213, Bugaba: 770-6211 Fax: 770-6891; Bocas del Toro: 758-6166 Fax: 758-6766

Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (División de Seguridad y Prevención de Incendios) N° 0131

Departamento de Inspecciones Técnicas y Visado de Proyectos

PERMISO DE SISTEMAS DE ALARMA CONTRA INCENDIO

Zona Regional: Colón Estación Local: Colón
FECHA: 9/11/14 DISTRITO: Donoso
CONCEDIDO A: Electritel - Ing. Electrico Ferneliz A Diaz C. Lic #. 87-081-001
DIRECCIÓN: Punta Rincón, Coclé del Norte Donoso Prov. Colón
PROPIETARIO: Minera Panamá
N° S.de SERVICIO: 08826 CÓDIGO DE COBRO: 2000004 VALOR DE LA OBRA: —
Detalle del Trabajo: Instalación de B/I: Un (1) panel de alarma
de 3 Zonas Edward, Nueve (9) detectores de humo convencionales
Wizmart, Cuatro (4) Sirios con luz estroboscópica Edward,
Cuatro (4) estaciones manual microm, cable # 18/2 tipo fpl.
de incendio, (2) dos baterías de 12 volt. 7amp.
Recibo de Caja n°.
Permiso de Construcción n° 0703/14

Impreso en los talleres del BCBP

FINCA No.: —
TOMO: —
FOLIO: —

ROLLO: —
ASIENTO: —
DOCUMENTO: —

[Firma]
Por la DINASEPI

